

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ
อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ ชั้น 4 จะสามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
พิจารณาคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ก่อนการตรวจสอบตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์
ตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์
ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์
ทั้งจัดการกระบวนการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศอย่างมีประสิทธิภาพ
และบุคคลต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน
และสามารถสั่งงานได้ 2. ทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน 3. ทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย 4.
สรุปและตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิค

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ ชั้น 4
4 1.1. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 ทั้ง 7 หน่วย 1.2.
หรือเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินและได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ ชั้น 3
มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 จำนวน 1 หน่วย 2.
คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ ชั้น 4
4 2.1. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ ชั้น 2
และ ชั้น 3 หรือ 2.2. หรือ มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งหัวหน้างานหรือเทียบเท่า
ผู้รับผิดชอบควบคุมงานที่เกี่ยวข้องในสายงานกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
จึงจะสามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ใน อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ ชั้น 4
ได้ 3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในขั้นที่สูงขึ้นไป 3.1.
หลังจากผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ ชั้น 4 เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี
จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิในขั้นที่สูงขึ้นไปได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

หน่วยสมรรถนะรวม 1 หน่วย ได้แก่ 0000 หน่วยสมรรถนะ 6 หน่วย ได้แก่ 0421 0422 0423 0424 0425 และ
0426

หมายเหตุ

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

0000	PSI-VAC-4-001ZA	ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
0421	PSI-VAC-4-008ZA	วิเคราะห์คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ก่อนการตรวจสอบ
0422	PSI-VAC-4-009ZA	ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

0423	PSI-VAC-4-010ZA	ตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐาน
0424	PSI-VAC-4-011ZA	ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
0425	PSI-VAC-4-012ZA	ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์
0426	PSI-VAC-4-013ZA	จัดการกระบวนการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล