

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่นในระดับที่ 3 นี้ ต้องมีทักษะและความรู้ ในการประกอบแว่นตามประเภทกรอบเต็ม (Full Frame) กรอบเซาะร่อง (Semi Rimless Frame) สามารถปรับแต่งกรอบแว่น วัดพารามิเตอร์ ตรวจคัดกรองปัญหาการมองเห็น รวมทั้งแนะนำเลนส์และกรอบแว่นตาได้

นอกจากนี้ต้องมีจรรยาบรรณอาชีพ คือ ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยจิตบริการที่ดี พัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมต่อผู้รับบริการและบุคคลที่เกี่ยวข้องในอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 3

1.1 มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัครเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ และ

1.2 มีใบรับรองผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หรือเทียบเท่า หรือ

1.3 ใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ที่ออกให้โดยหน่วยงานภาครัฐ หรือ โรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ รวมไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง หรือ

1.4 มีประสบการณ์ทำงานในอาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น อย่างน้อย 3 ปี โดยแสดงใบรับรองผลการทำงานที่ออกให้จากสถานประกอบการ หรือบริษัทที่เกี่ยวกับแว่นตา

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 3 จำนวน 11 หน่วย ในกรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 3 ได้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 2 มาแล้ว จะได้รับยกเว้นหน่วยสมรรถนะที่ผ่านประเมินไปแล้วในระดับที่ 2 จำนวน 7 หน่วย โดยประเมินเพิ่มเติม จำนวน 4 หน่วย

3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในขั้นที่สูงขึ้นไป

3.1 ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 3 จำนวน 11 หน่วย และเข้ารับการประเมินในระดับที่ 4 เพิ่มอีก 6 หน่วย หรือ

3.2 สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะอาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 4 โดยไม่ต้องผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่นระดับ 3 ในกรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินในระดับที่ 4 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพรวมของระดับที่ 2 ระดับที่ 3 และระดับที่ 4 ทั้งหมด จำนวน 17 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ช่างวัดสายตาประกอบแว่น

หมายเหตุ

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒिवิชาชีพนี้)

0111	HLT-ZZZ-3-151ZE	ประกอบแว่นตาตามประเภทกรอบเต็ม (Full Frame)
0112	HLT-ZZZ-3-152ZE	ประกอบแว่นตาตามประเภทกรอบเซาะร่อง (Semi Rimless Frame)
0121	HLT-ZZZ-3-155ZE	ปรับแต่งกรอบแว่นตา
0122	HLT-ZZZ-3-156ZE	วัดพารามิเตอร์
0211	HLT-ZZZ-3-157ZE	ตรวจคัดกรองปัญหาการมองเห็น ด้วยวิธี Objective test
0212	HLT-ZZZ-3-158ZE	ตรวจคัดกรองปัญหาการมองเห็น ด้วยวิธี Subjective test
0221	HLT-ZZZ-3-160ZE	ให้คำแนะนำเลนส์และกรอบแว่นตา
0411	HLT-ZZZ-3-167ZE	ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยจิตบริการที่ดี
0412	HLT-ZZZ-3-168ZE	พัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
0421	HLT-ZZZ-3-169ZE	ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อผู้รับบริการ
0422	HLT-ZZZ-3-170ZE	ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในอาชีพ

องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล