

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม สาขาการเชื่อมอุตสาหกรรม วัสดุอลูมิเนียม อาชีพช่างเชื่อมทิก ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ปฏิบัติงานเชื่อมที่ยาก ต้องใช้ความชำนาญ สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ควบคุมการปฏิบัติงานและคุณภาพงานในขอบเขตที่กำหนด ทำงานภายใต้การแนะนำของผู้บังคับบัญชา

ผู้ที่ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเชื่อมทิกชั้น 3 จะต้องผ่านการประเมิน 5 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่

- 1.เตรียมการเชื่อมทิกรอยต่อชนท่อบตามแบบงาน, 2.เชื่อมทิกรอยต่อชนท่อย่างมีคุณภาพ
- 3.ตรวจสอบคุณภาพการเชื่อมทิกรอยต่อชนท่ 4.ปฏิบัติงานเชื่อมทิกรอยต่อชนท่ได้อย่างปลอดภัย
- 5.ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย

ชีวนามัยและสภาพแวดล้อมในสาขาอุตสาหกรรมงานเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของช่างเชื่อมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของช่างเชื่อมทิกชั้น 3

ต้องมีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย พัฒนาตนเองเสมอ ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

มีความสามารถในการสื่อสาร และมีความตระหนักทางด้านคุณธรรม การรักษาความสะอาดและความปลอดภัย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

N/A

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

(ขอแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.

หมายเหตุ

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

00002	WEL-PTL-3-040ZA	ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวนามัย และสภาพแวดล้อม ในสาขาอุตสาหกรรมงานเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล
20508	WEL-PTL-3-023ZA	ปฏิบัติงานเชื่อมทิกรอยต่อชนท่ได้อย่างปลอดภัย
20507	WEL-PTL-3-022ZA	ตรวจสอบคุณภาพการเชื่อมทิกรอยต่อชนท่
20506	WEL-PTL-3-021ZA	เชื่อมทิกรอยต่อชนท่อย่างมีคุณภาพ
20505	WEL-PTL-3-020ZA	เตรียมการเชื่อมทิกรอยต่อชนท่ตามแบบงาน

องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล