

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างซ่อมระบบเครื่องยนต์ ชั้น 3 จะสามารถปฏิบัติงานซ่อมเสื่อสูบ โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

- 1. ทักษะการสื่อสาร
- 2.การทำงานเป็นทีม
- 3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
- 4. การเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

- 1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างซ่อมระบบเครื่องยนต์ ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 จำนวน 2 หน่วย
- 2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างซ่อมระบบเครื่องยนต์ ชั้น 3 ต้องได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างซ่อมระบบเครื่องยนต์ ชั้น 2 ก่อน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

N/A

หมายเหตุ

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

3013	ASV-ZZZ-3-107ZA	ซ่อมเครื่องยนต์ส่วนฝาสูบ (Top Overhaul)
3014	ASV-ZZZ-3-108ZA	ซ่อมเสื่อสูบ

องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล