

## คุณวุฒิวชิวิชาชีพ

สาขาวิชาชิพผลิตภัณฑั้ยงพารอ สาขาอุตสาหกรรณยง อาชิพผู้ปฏิบัติงนผลิตขึ้นส่วนประกอยยง (ขอบลวดและยงเสริม) ระดับ 1

### คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวชิวิชาชีพของอาชิพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถณะ สามารถควบคุมคลังขึ้นส่วนยงล่อ (ขอบลวดและยงเสริม) สามารถปฏิบัติงนประจำขึ้นพื้นฐาน ในบริบทการทำงานให้บรรลุตามค้ำสั่ง และสามารถ ทำงนจัดเก็บ ติดป้ายระบุสถานะ ใช้อุปกรณั้การขนย้ายขนาดเล็กได้ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน

### การเลื่อนระดับคุณวุฒิวชิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวชิวิชาชีพ อาชิพผู้ปฏิบัติงนผลิตขึ้นส่วนประกอยยง(ขอบลวดและยงเสริม) ระดับ 1 ต้องผ่านการเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถณะ (UOC) ของอาชิพผู้ปฏิบัติงนผลิตขึ้นส่วนประกอยยง (ขอบลวดและยงเสริม) ระดับ 1
2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวชิวิชาชีพ อาชิพผู้ปฏิบัติงนผลิตขึ้นส่วนประกอยยง (ขอบลวดและยงเสริม) ระดับ 1 ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับงนในอาชิพนี้มาก่อนมาตรฐานอาชิพและคุณวุฒิวชิวิชาชีพ สาขาวิชาชิพผลิตภัณฑั้ยงพารอ (อุตสาหกรรณยงล่อ)
3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวชิวิชาชีพ อาชิพผู้ปฏิบัติงนผลิตขึ้นส่วนประกอยยง (ขอบลวดและยงเสริม) ระดับ 1สามารถเลื่อนระดับอาชิพ ขึ้นระดับที่ 2 ได้ โดยต้องสอบผ่านการประเมินมาตรฐานสำหรับคุณวุฒิวชิวิชาชีพ อาชิพผู้ปฏิบัติงนผลิตขึ้นส่วนประกอยยง (ขอบลวดและยงเสริม) ระดับ 2

### กลุ่มบุคคลในอาชิพ (Target Group)

N/A

### หมายเหตุ

N/A

### หน่วยสมรรถณะ (หน่วยสมรรถณะทั้งหมดของคุณวุฒิวชิวิชาชีพนี้)

1.1.2.16 RUB-WZBO-062A ควบคุมคลังขึ้นส่วนยงล่อ (ขอบลวดและยงเสริม)

องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถณะบุคคล