

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างปูบาทวีถึ
ระดับ 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างปูบาทวีถึ ระดับ 4

จะสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบสภาพพื้นที่และพื้นที่การกองเก็บวัสดุให้เหมาะสม

เลือกอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับงานติดตั้งบาทวีถึ ให้ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย

การจัดลำดับการเข้าทำงานปูบาทวีถึโดยความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายกับงานส่วนอื่น

• ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างปูบาทวีถึ ระดับ 4

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 4 จำนวน 4 หน่วย

• ผู้ที่เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างปูบาทวีถึ ระดับ 4

จะต้องแสดงหลักฐานที่แสดงถึงการมีสมรรถนะที่เกี่ยวข้องในหน่วยสมรรถนะทั้งหมดของระดับ 3

ก่อนเข้ารับการประเมิน ซึ่งหากไม่สามารถแสดงหลักฐานดังกล่าวได้ จะต้องผ่านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพในระดับ 3

ก่อน จึงจะเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในระดับ 4 ได้

• ผู้ที่เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพช่างปูบาทวีถึ ระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- มีประสบการณ์ในงานช่างปูบาทวีถึไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง

และมีประสบการณ์ในงานช่างปูบาทวีถึไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ หรือ

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า หรือ

- ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพก่อสร้าง อาชีพช่างปูบาทวีถึ ระดับ 3

และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างปูบาทวีถึ ระดับ 3

• ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพช่างปูบาทวีถึ ระดับ 4 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพช่างปูบาทวีถึ

ในชั้นที่สูงกว่าไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างปูบาทวีถึ ระดับ 4 แล้ว

และผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรรถนะอาชีพที่กำหนดในชั้นนั้นๆ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

00111	CIP-FBAM-001A	ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
40331	CIP-ZUGA-049A	เตรียมพื้นที่ วางส่วน ประกอบ บดอัด และปูบาทวีถึให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต
40332	CIP-AUSR-050A	เตรียมผิวและเคลือบผิววัสดุปูตามมาตรฐานของผู้ผลิต
40341	CIP-XHIF-051A	ตรวจสอบสภาพพื้นที่และพื้นที่การกองเก็บวัสดุให้เหมาะสม
40342	CIP-QAHX-052A	เลือกอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับงานติดตั้งบาทวีถึ ให้ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย

40343

CIP-SNSA-053A

จัดลำดับการเข้าทำงานปฐาพริถิโดยความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายกับงานส่วนอื่น

องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล